



J			
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B	27/09/2016	MISE A JOUR DI	
A	23/03/2016	MISE A JOUR SUITE REUNION SSI DU 22/03/2016	
0	21/12/2015	EMISSION ORIGINALE	Validé par Dessiné par
Index	Date	Description	

CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

Restructuration et extension de l'espace urgence et réanimation / surveillance continue
2, rue Valentin Haüy - BP 34525 BEZIERS CEDEX



MAITRISE D'OUVRAGE

CH BEZIERS
2, rue Valentin Haüy
BP 34525 Beziers Cedex
tél. : 04 67 35 78 84 - fax: 04 67 35 73 25

APSY
9035 Route de Montpellier
BP 62046
30804 NIMES CEDEX 9

MAITRISE D'OEUVRE

TLR ASSOCIATES
13, rue Roger Millaud - 33000 BORDEAUX
tél. : 05 57 51 50 71 - fax : 05 57 51 50 71
contact@tlrassociates.com

N° affaire	Phase	Emetteur	Nature du doc.	Numero	Indice	Niveau	Zone trav.	Bâtiment	Echelle	Date
-	EXE SSI	P		B	SS	A1	I		1/125	21/12/2015

LEGENDE DETECTION INCENDIE	
	Détecteur optique de fumées I.Scan+ O ICC
	Détecteur thermovolumétrique I.Scan+ TV ICC
	Détecteur combiné multicapteurs thermovolumétrique I.Scan+ MI ICC
	Module ligne adressée I.SCAN - ME501
	Déclencheur manuel avec ICC intégré
	Indicateur d'action IA2000
	Boîte de jonction 960° - BJ
	1P9/10 CR1 (Aller/Retour UT1)
	1P9/10 C2
	1P9/10 C2 (IA)

